






1.6



技术要求

- 1、材料采用纯钼，必须锻打。
- 2、表面光洁度必须达到设计要求，详见图纸标示。
- 3、最下部的桨叶与主轴用丝连接，底部拧入M6 键锁定；其余桨叶和限位环与主轴采用套环结构，桨叶采用键固定。
- 4、各工件连接部位必须紧配合。
- 5、所有棱角均倒 R1 圆角。
- 6、用丝连接的部位在搅拌器运转时应越转越紧。

									搅拌器
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 名	年.月.日.				
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例	
审 核									
工 艺			批 准			共 张 第 张			